

お役立ち情報！ ポンプのメンテナンス編

ポンプをより長持ちさせるための
日頃のメンテナンス方法についてご相談下さい！

よくあるトラブル

- ・ポンプから異音や大きな振動が発生している
→ポンプに使用されているベアリングに問題がある可能性があります。
- ・ポンプ本体から水漏れが発生している
→ポンプ内のメカニカルシールやパッキン類に問題がある可能性があります。
- ・激しい振動や騒音がする
→ポンプ据え付け時の芯出しに問題がある可能性があります。



裏面ではポンプ各部品の交換基準・目安をご紹介します。

裏面へ
GO!

丸越では上記のようなトラブルにも対応致します！

お気軽にお問合せ下さい

株式会社 **丸越**

生産技術・保全メンテナンス代行商社

〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市 南湖5-16-17

TEL:0467-87-1551 FAX:0467-85-2153

<https://www.kk-marukoshi.com/>

神奈川県 保全メンテナンスの達人



中戸川(ナカトガワ)

ポンプの各部品の交換目安一覧

分類	部品名	取替の判断基準	取替周期の目安
全体	ポンプ全体	ポンプ全体(電送機を含む)の更新	10～15年
	オーバーホール	分解・点検・整備	4～7年
部品	羽根車	著しく摩耗し、性能が低下したら取替	4～7年
	主軸	著しく摩耗したら取替	4～7年
	グランドパッキン	増し締めしても著しく水漏れしたら取替	1年
	メカニカルシール	目視できるほど水漏れしたら取替	2年
	ライナリング	性能低下により支障をきたしたら取替	3～4年
	軸受(ベアリング)	加熱・異音・振動が発生したら取替	3～4年
	軸スリーブ	著しく摩耗したら取替	3～4年
	軸継手ゴムブッシュ	ゴム部が摩耗劣化、損傷したら取替	2～3年
	軸受オイル	加熱、異音が発生したら取替	1年
	Oリング、パッキン類、水切りつば		分解毎
	電動機	絶縁劣化、焼損したら取替	10～15年

ポンプのメンテナンスは丸越にお任せください！

*** 大好評！！丸越のオリジナル製品&省エネサービス ***

**油・水の吸収と吸着に活用！
油吸収シート**



丸越のオリジナルブランド。高性能な油・水の吸収シートで、浮上油の回収、床の油・水の吸収に役立ちます。安価なのに、吸収力は抜群。まずは“お試し”からお使いいただくこともできます！

**エア漏れの
見える化サービス**



当社では、工場エア配管のバルブや継手部の漏れ量を検知することができる特殊なセンサを使用してお客様の工場内を巡回し、エア漏れ箇所を特定するサービスを行っています。エア漏れによる損失金額が見える化ができます。詳細についてはお問い合わせください。

◆◆◆ お客様お問い合わせ記入欄 ◆◆◆

- ☐ ポンプに異常が発生している
☐ ポンプのオーバーホールを行いたい

担当：中戸川（ナカトガワ） TEL:0467-87-1551

お名前

貴社名

ご住所

電話番号

Mail: thank-you@kkmarukoshi.com FAX: 0467-85-2153